

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No.

006679

29 DIC 2011

"Por la cual se habilita el Centro de Diagnóstico Automotor denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR"

LA SUBDIRECTORA DE TRÁNSITO

En ejercicio de las funciones legales que le confiere el artículo 16 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 769 de 2002 en su Artículo 28, determinó las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes mínimas que deben cumplir los vehículos para transitar por la vías en el territorio nacional y estableció en su artículo 53, que para ello, deben realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en un Centro de Diagnóstico debidamente constituido y habilitado por el Ministerio de Transporte;

Que en ejercicio de la facultad reglamentaria el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 3500 de 2005, modificada por las Resoluciones 2200 de 2006 y 4062 de 2007, estableció las condiciones y requisitos para la habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor por parte del Ministerio de Transporte, para realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a los vehículos automotores;

Que el señor Jhon Fredy Gómez Jaramillo, con cédula de ciudadanía No. 16.789.714, Representante Legal de la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR S.A.S. con matrícula mercantil No 58905-16 del 21 de octubre de 2009 y NIT 900319024-2, solicitó a esta Subdirección, mediante oficios con radicados Nos. 2011-321-071128-2 del 5 de octubre de 2011; 2011-321-083056-2 del 22 de noviembre de 2011 y 2011-321-088987-2 del 14 de diciembre de 2011, la habilitación del Centro de Diagnóstico Automotor denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR, con matrícula mercantil No 58906-2 del 21 de octubre de 2009, domiciliado en la calle 6 No. 15 – 99 en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca,

Que la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR S.A.S. se encuentra debidamente acreditada ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, como Organismo de Inspección, con cobertura al sitio ubicado en la calle 6 No. 15 – 99 en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca;

Que según el informe de evaluación de fecha 3 de septiembre de 2011 expedido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC, la capacidad de revisión de la línea mixta es de 4 vehículos livianos ó 2 vehículos pesados por hora y para la línea de motocicletas es de 6 motocicletas por hora.

Que el Grupo Operativo en Tránsito Terrestre de la Subdirección de Tránsito, verificó los requisitos aportados por el referido Centro de Diagnóstico Automotor en cumplimiento de las resoluciones 3500 de 2005, 2200 de 2006 y 4062 de 2007;

"Por la cual se habilita el Centro de Diagnóstico Automotor denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR"

Que en mérito de lo antes expuesto, este despacho:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Habilitar el Centro de Diagnóstico Automotor denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR, el cual en consecuencia operará bajo las siguientes características:

SOCIEDAD PROPIETARIA:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR S.A.S.
MATRÍCULA MERCANTIL SOCIEDAD:	58905-16 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2009
NIT SOCIEDAD:	900319024-2
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR
MATRÍCULA MERCANTIL:	58906-2 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2009
DOMICILIO:	CALLE 6 No. 15 – 99
MUNICIPIO:	BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA
CLASE DE CENTRO:	D
LÍNEAS:	MIXTA (1); MOTOCICLETAS (1)
CAPACIDAD DE REVISIÓN POR LÍNEA:	MIXTA: CUATRO (4) VEHÍCULOS LIVIANOS POR HORA Ó DOS (2) VEHÍCULOS PESADOS POR HORA; MOTOCICLETAS: SEIS (6) MOTOCICLETAS POR HORA.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Reportar por parte del Ministerio de Transporte al RUNT los datos del presente Acto Administrativo de habilitación para que el representante legal del Centro de Diagnóstico Automotor denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR proceda a realizar la inscripción al sistema RUNT de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1005 de 2006 y demás normas que regulan la inscripción.

ARTÍCULO TERCERO.- Advertir a la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR S.A.S. con NIT 900319024-2 que a partir de la autorización expedida por este Ministerio debe cumplir con todas las obligaciones que para el efecto señala la Resolución 3500 de 2005, modificada por las Resoluciones 2200 de 2006 y 4062 de 2007 y las normas que la modifiquen o adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Representante Legal de la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SIMÓN BOLÍVAR S.A.S. con NIT 900319024-2, domiciliada en el calle 6 No. 15 – 99 en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en la página WEB del Ministerio de Transporte.

ARTÍCULO SEXTO. – Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la Subdirección de Tránsito y de apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro de lo cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO SEPTIMO.- La presente resolución rige a partir de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D. C,

29DIC2011


LUZ MARINA RESTREPO TREJOS

Proyectó: Gilmar A. Rivera V.
Revisó: Liliana Lugo R.